

Detalhe da verificação

Chevrolet Onix

1.0 Mpfi Joy 8v Flex 4p Manual

• Final de placa	• Câmbio	• Kms	
4	Manual	40003	
• Ano	• Portas	• Combustível	• Motor
2019/2019	5	Flex	1.0 Mpfi Joy 8v Flex 4p Manual



Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

	Aprovado		Aprovado
1 Carroceria	<input checked="" type="checkbox"/>	2 Iluminação	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Alteração características	<input checked="" type="checkbox"/>	4 Motor	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Direção	<input checked="" type="checkbox"/>	6 Freios	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Pneus/Rodas	<input checked="" type="checkbox"/>	8 Suspensão	<input checked="" type="checkbox"/>
9 Interior e porta malas	<input checked="" type="checkbox"/>	10 Elétrica e controles	<input checked="" type="checkbox"/>
11 Transmissão	<input checked="" type="checkbox"/>	12 chassis	<input checked="" type="checkbox"/>

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.