Detalhe da verificação

Fiat Toro

1.8 16v Evo Flex Freedom At6

- **Câmbio**: Automático
- **Kms**: 41323
- **Ano**: 2018/2019
- **Portas**: 4
- **Combustível**: Flex
- **Motor**: 1.8 16v Evo Flex Freedom At6

Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

		Aprovado			Aprovado
1	Carroceria	✓	2	Iluminação	✓
3	Alteração características	✓	4	Motor	✓
5	Direção	✓	6	Freios	✓
7	Pneus/Rodas	✓	8	Suspensão	✓
9	Interior e porta malas	✓	10	Elétrica e controles	✓
11	Transmissão	✓	12	chassis	✓

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como “aprovado”. Acesse o campo “Detalhes do Carro” para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.