

Detalhe da verificação

Fiat Cronos

1.8 E.Torq Flex Precision At6

• Final de placa	• Transmissão	• KM	
2	Manual	38922	
• Ano	• Portas	• Combustível	• Motor
2018/2019	4	Flex	1.8 E.Torq Flex Precision At6



Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

	Aprovado		Aprovado
1 IDV		2 Iluminação	
3 Carroceria		4 Rodas e Pneus	
5 Alteração de Características		6 Motor	
7 Freios		8 Suspensão	
9 Direção		10 Transmissão	
11 Elétrica e Controles		12 Interior e Porta Malas	

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.