

Detalhe da verificação

Honda NEW FIT

(n.g) Ex- Cvt 1.5 16v(Flexone)

- **Final de placa**
8
- **Câmbio**
Automático
- **Kms**
64963
- **Ano**
2014/2015
- **Portas**
5
- **Combustível**
Flex
- **Motor**
(n.g) Ex- Cvt 1.5 16v(Flexone)



Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.


Qualidade mecânica garantida:

| | Aprovado | | Aprovado |
|-----------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1 IDV | ✓ | 2 Iluminação | ✓ |
| 3 Carroceria | ✓ | 4 Pneus/Rodas | ✓ |
| 5 Alteração características | ✓ | 6 Motor | ✓ |
| 7 Freios | ✓ | 8 Suspensão | ✓ |
| 9 Direção | ✓ | 10 Transmissão | ✓ |
| 11 Elétrica e controles | ✓ | 12 Interior e porta malas | ✓ |

Detalhes do carro



IDV: Adaptações visíveis



Carroceria: Reparado ou Substituído

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.