

Detalhe da verificação

Honda HR-V

1.8 16v Flex Lx 4p Automatico

• Final de placa	• Transmissão	• KM	
8	Automático	38172	
• Ano	• Portas	• Combustível	• Motor
2019/2020	5	Flex	1.8 16v Flex Lx 4p Automatico



Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

	Aprovado		Aprovado
1 IDV		2 Iluminação	
3 Carroceria		4 Pneus/Rodas	
5 Alteração características		6 Motor	
7 Freios		8 Suspensão	
9 Direção		10 Transmissão	
11 Elétrica e controles		12 Interior e porta malas	

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.