

Detalhe da verificação

Volkswagen Saveiro
1.6 Msi Trendline Cs 8v Flex 2p Manual

• Final de placa	• Câmbio	• Kms	
9	Manual	69901	
• Ano	• Portas	• Combustível	• Motor
2017/2018	4	Flex	1.6 Msi Trendline Cs 8v Flex 2p,Manual



Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

	Aprovado		Aprovado
1 IDV	✓	2 Iluminação	✓
3 Carroceria	✓	4 Pneus/Rodas	✓
5 Alteração características	✓	6 Motor	✓
7 Freios	✓	8 Suspensão	✓
9 Direção	✓	10 Transmissão	✓
11 Elétrica e controles	✓	12 Interior e porta malas	✓

Detalhes do carro





Carroceria: Pequenos danos



Carroceria: Pequenos danos



Carroceria: Pequenos danos



Carroceria: Reparado ou Substituido



Carroceria: Reparado ou Substituido



Carroceria: Reparado ou Substituido



Pneus/Rodas: Pneu com menos de 1/2 vida



Pneus/Rodas: Pneu com menos de 1/2 vida

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.