

Detalhe da verificação

Chevrolet Montana

1.4 Mpfi Ls Cs 8v Flex 2p Manual

• Câmbio

Manual

• Kms

71948

• Ano

2016/2016

• Portas

2

• Combustível

Flex

• Motor

1.4 Mpfi Ls Cs 8v Flex 2p
Manual

Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

			Aprovado				Aprovado
1	IDV		✓	2	Iluminação		✓
3	Carroceria		✓	4	Pneus/Rodas		✓
5	Alteração características		✓	6	Motor		✓
7	Freios		✓	8	Suspensão		✓
9	Direção		✓	10	Transmissão		✓
11	Elétrica e controles		✓	12	Interior e porta malas		✓

Detalhes do carro



Carroceria: Pequenos danos



Carroceria: Pequenos danos



Carroceria: Pequenos danos



Carroceria: Pequenos danos



Carroceria: Pequenos danos

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como “aprovado”. Acesse o campo “Detalhes do Carro” para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.