

Detalhe da verificação

# Volkswagen FOX

1.6 Msi Pepper 16v Flex 4p Automatizado

• <b>Transmissão</b>	• <b>KM</b>		
Automatizado	72020		
• <b>Ano</b>	• <b>Portas</b>	• <b>Combustível</b>	• <b>Motor</b>
2016/2017	5	Flex	1.6 Msi Pepper 16v Flex 4p, Automatizado




## Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

### Qualidade mecânica garantida:

	Aprovado		Aprovado
<b>1</b> IDV	✓	<b>2</b> Iluminação	✓
<b>3</b> Carroceria	✓	<b>4</b> Pneus/Rodas	✓
<b>5</b> Alteração características	✓	<b>6</b> Motor	✓
<b>7</b> Freios	✓	<b>8</b> Suspensão	✓
<b>9</b> Direção	✓	<b>10</b> Transmissão	✓
<b>11</b> Elétrica e controles	✓	<b>12</b> Interior e porta malas	✓

### Detalhes do carro



IDV: Vidros Substituídos

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.