

Detalhe da verificação

Chevrolet Cobalt

1.8 Mpfi Ltz 8v Flex 4p Automatico

• Final de placa

3

• Câmbio

Automático

• Kms

55112

• Ano

2017/2017

• Combustível

Flex

• Motor

1.8 Mpfi Ltz 8v Flex 4p
Automatico

Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

Aprovado

Aprovado

1	IDV	✓	2	Iluminação	✓
3	Carroceria	✓	4	Pneus/Rodas	✓
5	Alteração características	✓	6	Motor	✓
7	Freios	✓	8	Suspensão	✓
9	Direção	✓	10	Transmissão	✓
11	Elétrica e controles	✓	12	Interior e porta malas	✓

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.