

Detalhe da verificação

# Fiat Toro

## 1.8 16V EVO Flex Endurance AT6

- **Final de placa**  
7
- **Câmbio**  
AUTOMÁTICO
- **Kms**  
50787
- **Ano**  
2019/2019
- **Portas**  
4
- **Combustível**  
FLEX
- **Motor**  
1.8 16V EVO Flex Endurance AT6



### Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

**Qualidade mecânica garantida:**

	Aprovado		Aprovado
1 IDV	✓	2 Iluminação	✓
3 Carroceria	✓	4 Pneus/Rodas	✓
5 Alteração características	✓	6 Motor	✓
7 Freios	✓	8 Suspensão	✓
9 Direção	✓	10 Transmissão	✓
11 Elétrica e controles	✓	12 Interior e porta malas	✓

**Detalhes do carro**



Carroceria: Lente quebrada

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.