

Detalhe da verificação

Honda Civic

2.0 16V Flexone EXL 4P CVT

• Transmissão	• KM		
CVT	59808		
• Ano	• Portas	• Combustível	• Motor
2016/2017	4	FLEX	2.0 16V Flexone EXL 4P CVT



Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

	Aprovado		Aprovado
1 IDV	✓	2 Iluminação	✓
3 Carroceria	✓	4 Pneus/Rodas	✓
5 Alteração características	✓	6 Motor	✓
7 Freios	✓	8 Suspensão	✓
9 Direção	✓	10 Transmissão	✓
11 Elétrica e controles	✓	12 Interior e porta malas	✓

Detalhes do carro



Carroceria: Reparado ou Substituído

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.