

Detalhe da verificação

Honda Civic

2.0 16V Flexone EXL 4P CVT

Câmbio Kms

CVT 59808

 Combustível Ano Portas Motor

2016/2017 **FLEX** 2.0 16V Flexone EXL 4P

CVT



Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

•	· ·	Aprovado			Aprovado
1	IDV	•	2	Iluminação	•
3	Carroceria	0	4	Pneus/Rodas	
5	Alteração características	•	6	Motor	•
7	Freios	•	8	Suspensão	
9	Direção	•	10	Transmissão	•
11	Elétrica e controles	•	12	Interior e porta malas	•

Detalhes do carro



Carroceria: Reparado ou Substituido

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.