

## Detalhe da verificação

# Toyota Hilux SW4

## 2.8 SRX 4X4 7 Lugares 16V Turbo Intercooler Diesel 4P Automatico

• Câmbio	• Kms		
AUTOMÁTICO	70119		
• Ano	• Portas	• Combustível	• Motor
2018/2019	4	DIESEL	2.8 SRX 4X4 7 Lugares 16V Turbo, Intercooler Diesel 4P Automatico



### Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

#### Qualidade mecânica garantida:

	Aprovado		Aprovado
1 IDV	<input checked="" type="checkbox"/>	2 Iluminação	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Carroceria	<input checked="" type="checkbox"/>	4 Pneus/Rodas	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Alteração características	<input checked="" type="checkbox"/>	6 Motor	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Freios	<input checked="" type="checkbox"/>	8 Suspensão	<input checked="" type="checkbox"/>
9 Direção	<input checked="" type="checkbox"/>	10 Transmissão	<input checked="" type="checkbox"/>
11 Elétrica e controles	<input checked="" type="checkbox"/>	12 Interior e porta malas	<input checked="" type="checkbox"/>

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.