Karvi Certificado

Detalhe da verificação

Mitsubishi L200 Triton

2.4 HLS 4X2 CD 16V Flex 4P Manual

Final de placa	Câmbio	Kms	
5	MANUAL	121633	
Ano	**Portas**	**Combustível**	**Motor**
2014/2015	4	FLEX	2.4 HLS 4X2 CD 16V Flex 4P Manual

Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

		Aprovado			Aprovado
1	IDV	✓	2	Iluminação	✓
3	Carroceria	✓	4	Pneus/Rodas	✓
5	Alteração características	✓	6	Motor	✓
7	Freios	✓	8	Suspensão	✓
9	Direção	✓	10	Transmissão	✓
11	Elétrica e controles	✓	12	Interior e porta malas	✓

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como “aprovado”. Acesse o campo “Detalhes do Carro” para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.