

Detalhe da verificação

Fiat Toro

1.8 16V EVO Flex Freedom AT6

• Final de placa	• Câmbio	• Kms	
8	AUTOMÁTICO	45899	
• Ano	• Portas	• Combustível	• Motor
2018/2019	4	FLEX	1.8 16V EVO Flex Freedom AT6



Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

	Aprovado		Aprovado
1 Dados do Carro	✓	2 Interior e Porta Malas	✓
3 Elétrica e Controles	✓	4 Transmissão	✓
5 Direção	✓	6 Suspensão	✓
7 Freio	✓	8 Motor	✓
9 Alteração de Características	✓	10 Rodas e Pneus	✓
11 Carroceria	✓	12 Iluminação	✓
13 IDV	✓		

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.