

Detalhe da verificação

Fiat Toro

1.3 Turbo 270 Flex Volcano AT6

• Final de placa	• Câmbio	• Kms	
7	AUTOMÁTICO	4033	
• Ano	• Portas	• Combustível	• Motor
2021/2022	4	FLEX	1.3 Turbo 270 Flex Volcano AT6



Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

		Aprovado			Aprovado
1	IDV	✓	2	Iluminação	✓
3	Carroceria	✓	4	Pneus/Rodas	✓
5	Alteração características	✓	6	Motor	✓
7	Freios	✓	8	Suspensão	✓
9	Direção	✓	10	Transmissão	✓
11	Elétrica e controles	✓	12	Interior e porta malas	✓

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.