

## Detalhe da verificação

# Mitsubishi L200 Triton

## 2.4 HLS 4X2 CD 16V Flex 4P Manual

## • Final de placa

3

## • Câmbio

MANUAL

## • Kms

100260

## • Ano

2015/2016

## • Portas

4

## • Combustível

FLEX

## • Motor

2.4 HLS 4X2 CD 16V Flex  
4P Manual

### Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

#### Qualidade mecânica garantida:

	Aprovado		Aprovado
<b>1</b> IDV		<b>2</b> Iluminação	
<b>3</b> Carroceria		<b>4</b> Rodas e Pneus	
<b>5</b> Alteração de Características		<b>6</b> Motor	
<b>7</b> Freios		<b>8</b> Suspensão	
<b>9</b> Direção		<b>10</b> Transmissão	
<b>11</b> Elétrica e Controles		<b>12</b> Interior e Porta Malas	

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.