

Detalhe da verificação

Fiat Strada

1.4 MPI Hard Working CD 8V Flex 3P Manual

• Final de placa	• Câmbio	• Kms	
9	MANUAL	106174	
• Ano	• Portas	• Combustível	• Motor
2017/2017	2	FLEX	1.4 MPI Hard Working CD 8V Flex 3P,Manual



Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

	Aprovado		Aprovado
1 IDV	✓	2 Iluminação	✓
3 Carroceria	✓	4 Pneus/Rodas	✓
5 Alteração características	✓	6 Motor	✓
7 Freios	✓	8 Suspensão	✓
9 Direção	✓	10 Transmissão	✓
11 Elétrica e controles	✓	12 Interior e porta malas	✓

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.