

## Detalhe da verificação

# Honda Civic

## 1.5 16V Turbo Gasolina Touring 4P CVT

• Final de placa	• Câmbio	• Kms	
3	CVT	93343	
• Ano	• Portas	• Combustível	• Motor
2018/2019	4	GASOLINA	1.5 16V Turbo Gasolina Touring 4P,CVT



### Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

#### Qualidade mecânica garantida:

	Aprovado		Aprovado
<b>1</b> IDV	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>2</b> Iluminação	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3</b> Carroceria	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>4</b> Rodas e Pneus	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>5</b> Alteração de Características	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>6</b> Motor	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>7</b> Freios	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>8</b> Suspensão	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>9</b> Direção	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>10</b> Transmissão	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>11</b> Elétrica e Controles	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>12</b> Interior e Porta Malas	<input checked="" type="checkbox"/>

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.