

Detalhe da verificação

Honda Civic

1.5 16V Turbo Gasolina Touring 4P CVT

| | | | |
|------------------|------------|---------------|--|
| • Final de placa | • Câmbio | • Kms | |
| 4 | AUTOMÁTICO | 74179 | |
| • Ano | • Portas | • Combustível | • Motor |
| 2017/2017 | 4 | GASOLINA | 1.5 16V Turbo Gasolina Touring 4P,CVT |



Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

| | Aprovado | | Aprovado |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 Carroceria |  | 2 Iluminação |  |
| 3 Alteração características |  | 4 Motor |  |
| 5 Direção |  | 6 Freios |  |
| 7 Pneus/Rodas |  | 8 Suspensão |  |
| 9 Interior e porta malas |  | 10 Elétrica e controles |  |
| 11 Transmissão |  | 12 chassis |  |

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.