

Detalhe da verificação

Chevrolet Equinox

2.0 16V Turbo Gasolina Premier AWD Automático

| | | | |
|------------------|------------|---------------|--|
| • Final de placa | • Câmbio | • Kms | |
| 5 | AUTOMÁTICO | 35801 | |
| • Ano | • Portas | • Combustível | • Motor |
| 2019/2020 | 4 | GASOLINA | 2.0 16V Turbo Gasolina Premier AWD, Automático |



Mais de 280 itens inspecionados

Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.

Qualidade mecânica garantida:

| | Aprovado | | Aprovado |
|-----------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1 IDV | ✓ | 2 Iluminação | ✓ |
| 3 Carroceria | ✓ | 4 Pneus/Rodas | ✓ |
| 5 Alteração características | ✓ | 6 Motor | ✓ |
| 7 Freios | ✓ | 8 Suspensão | ✓ |
| 9 Direção | ✓ | 10 Transmissão | ✓ |
| 11 Elétrica e controles | ✓ | 12 Interior e porta malas | ✓ |

Detalhes do carro



IDV: Adaptações visíveis



Carroceria: Reparado ou Substituído



Carroceria: Reparado ou Substituído



Carroceria: Reparado ou Substituído



Carroceria: Reparado ou Substituído



Carroceria: Reparado ou Substituído

A lista de itens inspecionados é uma lista padrão, sendo certo que na hipótese de determinado componente não integrar o veículo, este constará como "aprovado". Acesse o campo "Detalhes do Carro" para ver aos equipamentos e outras informações sobre o veículo.